

Referenz Einfamilienhaus - Heizungsanlage

Projekt Einbau des Flowjet mit dem Ziel der Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit der Heizungsanlage

Ergebnisse ca. 18 Monate nach Inbetriebnahme des Flowjet im Heizungssystem:

Verunreinigungen aus dem Heizungswasser und Ablagerungen im Heizsystem hier: Heizkörper, Pumpe, Rohre, Ventile und Abfallprodukte aus chemischen Reaktionen, Sedimente, Rostpartikel und Schlämme werden mit dem Flowjet von den Systemwänden abgelöst und dank des angeschlossenen Kartuschenfilters zuverlässig aus dem System entfernt.



Ergebnis ca. sechs Monate nach Inbetriebnahme:

Erster Tausch der Kartusche.
Einige Verunreinigungen wurden herausgefiltert. Schmutzfracht verfärbt und durchdringt bereits den Kartuschenfilter.

Bild rechts: Kartusche mit erster Schmutzfracht. Der Ablösevorgang hat gerade begonnen.



Ergebnis ca. 18 Monate nach Inbetriebnahme, oder 12 Monate nach dem ersten Tausch der Kartusche:

Zweiter Tausch der Kartusche.
Es wurde mehr Schmutz entfernt. Ablagerungen im System werden zunehmend vom Flowjet abgelöst.

Bilder rechts: Draufsicht in den Filter und auf die Oberfläche der Kartusche. Enorme Schmutzfracht bestehend aus Ablagerungen und Sedimenten aus dem Heizungssystem.



Frau Elena S. – Bewohnerin des Einfamilienhauses

„Ich bin überrascht, so viel Schmutz habe ich nicht erwartet. Unser Klempner hat immer wieder gesagt, das System wird mit sauberem Wasser gefüllt, da ist nicht viel drin, da braucht man nichts machen. Nun sehe ich, wie man sich täuschen kann. Jetzt bin ich zufrieden, Räume werden heute schneller warm, und ich verbrauche weniger Öl im Jahr.“

Bitte kontaktieren Sie uns.

Gerne stellen wir Ihnen diesen Anwendungsfall oder auch einige andere Applikationen und Lösungen vor.